



Benzinhahn-Reparatur-Set *Petcock Repair Kit*

- Inklusive der notwendigen Kleinteile und Membran sowie der Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn
- Set jeweils für einen Hahn; ggf. bitte zwei Sets bestellen

Modell	Bestellnr.	€
SR250	50633	*17,90
XT250, XT550	50030	*8,50
SR500-'92	50021	22,50
SR500'93- (Neu: mit Unterdruckmembran)	50073	*29,95
TT500	50063	9,50
XT500 alle	50028	*18,50
SRX600 (Benzinhahn am Rahmen)	50657	*23,50
XT600-'89, XT600Z-'87	50022	8,50
XT600Z'88-, XT600K+ E alle	50033	13,50
XTZ660/750 sowie TDM850	50033	13,50



Dichtung Tank/Benzinhahn *Gasket Petcock/Fuel Tank*

Modell	Bestellnr.	€
XT250	28331	*4,39
XT350 ②	27462	*3,17
SR500-'92 ②	50019	3,95
SR500'93- ①	28537	4,50
XT500 alle ①	50020	3,95
XT550, SRX600	28331	*4,39
XT600/Z/K+ E alle ②	27462	*3,17
XTZ660, XTZ750, TDM850 ②	27462	*3,17



ergänzende Dichtscheibe 6×12 mm für alle Modelle:

Anzahl	Bestellnr.	€
1 Stück	50016	*0,65
5er Pack (1 Stück = 0,59 €)	50016-5	*2,95



Benzinhahn komplett *Petcock Assy*

- Lieferung ohne Kleinteile, in der Regel jedoch mit Dichtung



Modell	Bestellnr.	€
XT250 alle & XT350	27943	*70,38
SR500 alle (wie Serie ab Bj. '93)	50015	*170,29
TT500 alle	29251	*90,82
XT500 alle	50632	28,50
XT550, XT600-'89, XT600K+E alle	27653	*76,12
XT600Z-'85	27457	*112,40
TT600-'92 alle (36A, 59X, 3SW)	29353	*101,57
XT600Z'86-'87 (links) & XTZ750 (rechts)	27459	*111,29
XT600Z'88- (links)	27458	*79,72
XT600Z'88- (rechts)	27461	*79,72
XTZ660	27444	*103,89
XTZ750 (links)	27484	*118,55
TDM850 alle	27652	*90,91

