

Benzinhahn-Reparatur-Set *Petcock Repair Kit*

- Inklusive der notwendigen Kleinteile und Membran sowie der Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn
- Set jeweils für einen Hahn; ggf. bitte zwei Sets bestellen

Modell	Bestellnr.	€
SR250	50633	17,90
XT250, XT550	50030	9,50
SR500-'92	50021	22,50
SR500-'93- (Neu: mit Unterdruckmembran)	50073	32,50
TT500	50063	9,50
XT500 alle	50028	18,50
SRX600 (Benzinhahn am Rahmen)	50657	23,50
XT600Z'88-, XT600K+ E alle	50033	14,50
XTZ660/750 sowie TDM850	50033	14,50



Dichtung Tank/Benzinhahn *Gasket Petcock/Fuel Tank*

Modell	Bestellnr.	€
XT250	28331	4,42
XT350 ②	27462	3,30
SR500-'92 ②	50019	3,95
SR500-'93- ①	28537	4,50
XT500 alle ①	50020	3,95
XT550, SRX600	28331	4,42
XT600/Z/K+ E alle ②	27462	3,30
XTZ660, XTZ750, TDM850 ②	27462	3,30



ergänzende Dichtscheibe 6x12 mm für alle Modelle:

Anzahl	Bestellnr.	€
1 Stück	50016	0,85
5er Pack (1 Stück = 0,59 €)	50016-5	3,95



Benzinhahn komplett *Petcock Assy*

- Lieferung ohne Kleinteile, in der Regel jedoch mit Dichtung



Modell	Bestellnr.	€
XT250 alle & XT350	27943	73,73
SR500 alle (wie Serie ab Bj. '93)	50015	167,62
TT500 alle	29251	95,08
XT500 alle	50632	36,50
XT550, XT600-'89, XT600K+E alle	27653	79,72
XT600Z-'85	27457	117,58
TT600-'92 alle (36A, 59X, 3SW)	29353	106,30
XT600Z'86-'87 (links) & XTZ750 (rechts)	27459	124,00
XT600Z'88- (links)	27458	83,50
XTZ660	27444	108,73
XTZ750 (links)	27484	124,00
TDM850 alle	27652	95,20

