


KEDO Vergaser-Rebuild-Kit Carburetor Rebuild Kit

- **Erstausstattungs-Qualität zum Bruchteil der Originalpreise**
- Lieferung typischerweise inklusive Hauptdüse, Leerlaufdüse, Düsenadel, Nadeldüse, Schwimmernadelventil, Leerlaufregulierschraube, relevante Dichtungen und O-Ringe sowie diversen Kleinteilen (in der Regel jedoch ohne Membrane)

Modell	Bedüsung	Bestellnr.	€
XT250 alle	HD165, LD17.5 ❶	94036	*27,50
SR500'78-'83	HD300, LD25	94037	*26,50
SR500'84-'89	HD300, LD25	94024	*26,50
SR500'90- (BST34)	HD165, LD45	94043	37,50
XT500'76	HD210, LD35	94040	42,50
XT50077'-	HD230, LD25 ❷❸	94038	*26,50
XT600K+E-'92	HD130 & 110, LD50	94015	*54,50
XT600K+E'93-'94	HD135 & 110, LD48	94016	52,50
XTZ750	wie Serie ❹	94020	39,50
TDM850-'95	wie Serie ❹	94021	49,50
TDM850'96-'98	wie Serie ❹	94022	49,50
Mikuni TM36/TM40	ohne HD/LD	94018	32,50
MIKUNI VM36-4	ohne HD/LD	94033	62,50

❶ Membrane für Beschleunigerpumpe enthalten ❷ Frühe XT500-Modelle haben HD220, LD30 ❸ Ab Baujahr 1981 zusätzlich benötigt: O-Ring Schwimmerkammer-Ablass-Schraube (Kreuzschlitz) Art. 29149 ❹ Preis für ein Set für einen Vergaser (2× benötigt)




Vergaser-Reparatur-Set Carburetor Repair Kit

- Inklusive Schwimmernadelventil, Dichtungen und O-Ringe
- Preis pro Set für einen Vergaser

Modell	Bestellnr.	€
MIKUNI VM36-4, ohne Schwimmernadelventil	94034	12,50
SR500-'89	94009	14,50
XT500 alle	94008	14,50
XT550, SRX600, XT600-'89, Ténéré -'90 ❶	94012	*19,50
TT600, TT600E/S	94012	*19,50
TT600R/RE ❷	94012	*19,50
XT600K, XT600E, XTZ660 ❶	94012	*19,50
XTZ750, TDM850-'98 ❷	94013	je 24,50

❶ Set für den Primär-Vergaser (links) ❷ es werden ggf. zwei Sets benötigt ❸ wird zusätzlich benötigt: Dichtung Gasschieberdeckel Art. 22305, *7,46 €



Schwimmerkammerdichtung *Float Bowl Gasket*

Modell	Bestellnr.	€
XT250	30946	*2,30
XT350	30934	*6,25
SR500-'89 (Rundschieber-Vergaser)	22364	4,95
SR500'90- (mit originalelem Flachschieber-Vergaser)	28483	*5,95
TT500 alle & XT500 alle	27119	6,95
XT500G'80 US, XT500H'81 US	30179	*14,25
XT550, SRX600, TT600/E/S/R/RE, XT600/Z/K+E alle & SZR/XTZ660	27307	je *5,50
XTZ750, TDM850-'98	30943	je *7,50
TDM850'99-	29355	je *6,95
speziell für MIKUNI TM36/40 passend	30128	*5,75

